

Proprietà	Legale Rappresentante	Installatore	Indirizzo installazione	Edificio esistente nuovo	Sposti ridotti	nr. impianto	Velocità (m/s)	Portata (kg)	Capienza personale	Cassa (m)	Fermate	azionamento	Impedimenti oggettivi	Conforma zione EN 1125	Soluzioni alternative adottate	Supraliege SI/NO	Dati Supraliege	numero DGR
Condomino	Valente ANNAMARIA	UFTECH DI WALTER	VIA MONTESQUIUE 28 SC. E	E	F	PA-04319_rev02	1	325	4	26,34	10	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/95. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		01/2023
Condomino	Valente ANNAMARIA	UFTECH DI WALTER	VIA Montesquieu 28 Sc.G	E	F	PA-04320_rev.02	1	325	4	26,34	10	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/95. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		02/2023
Condomino	Valente ANNAMARIA	UFTECH DI WALTER	Via Montesquieu 28 H	E	F	Pa-04321_rev.02	1	325	4	26,34	10	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/95. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		03/2023
Condomino	Valente ANNAMARIA	UFTECH DI WALTER	Via Montesquieu I	E	F	Pa-04322_rev.02	1	325	4	26,34	10	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/95. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		04/2023
Condomino	Valente ANNAMARIA	UFTECH DI WALTER	Via Montesquieu M	E	F	PA-04324_rev.02	1	325	4	29,36	11	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/95. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		05/2023
Condomino	Fiocciello Serenella	SARM	CORSO VITTORIO EMANUELE II,6 B	E	FT	137/22 rev 01	0,62	300	4	13,41	5	OLeODINAMICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/95. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		06/2023
Condomino	Fiocciello Serenella	SARM	CORSO VITTORIO EMANUELE II,6 S.C.A	E	FT	175/22 - rev 00	0,62	300	4	13,38	5	OLeODINAMICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/95. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		07/2023
Condomino	Pepe Daniela	SABETTI ELEVATORI	VIA AVANZINI 89 - ROMA	E	F	PA-04630_REV01	0,62	280	3	11,57	5	OLeODINAMICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/95. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		08/2023

Immobiliare	Wells Michelle Angela	GAMA SRL	PIAZZA SALLUSTIO 18 - ROMA	E	F	374 ED.1	1	630	8	25,5	0	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/90. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO	09/2023
Condominio	Iannotta Albergo	Kone	Via Traiano 19 SC.A - Terracina	E	FT	45512714	1	680	6	13,87	5	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/90. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	NO		NO	01/2024
Condominio	Iannotta Albergo	Kone	Via Traiano 19 SC.D - Terracina	E	T	45514039	1	540	7	13,21	5	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/90. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	NO		NO	03/2024
Condominio	Iannotta Albergo	Kone	Via Traiano 19 Sc.B	E	T	45514837	3	680	7	13,17	5	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/90. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	NO		NO	03/2024
Horti di Roma SRL	Alessandro Vannini Scatoli	GAMA SRL	Via Francesco Sales 14 - Roma	E	F	14-599	1	360	4	3,3	2	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/90. Tali spazi saranno infatti limitati a 300 cm per la testata. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la testata regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di travature eretiche non sono eseguibili per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso.	SI		NO	04/2024
CONDONIMO	RUSSO MICHELANGELO SABBETTI ELEVATORI	VIA CIALDI 34 - ROMA	E	T	2670	6,5	250	3	10,3	4	OLDEODINAMICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/90. Tali spazi saranno infatti limitati a 300 cm per la testata. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/98 e l'impossibilita' di realizzare la testata regolamentare derivata dai seguenti impedimenti dalle indagini fatte e' emersa la presenza di travature eretiche non sono eseguibili per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso.	SI		NO	05/2024	